

PROCÈS-VERBAL GÉNÉRAL - Second constat d'abandon Nouveau cimetière

Nous, Damien JONET, Adjoint au Maire délégué par arrêté en date du 7 juillet 2026, agissant en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés conformément aux dispositions des articles L.2223-17, L.2223-4 et R.2223-13 à R.2223-23 du Code Général des Collectivités Territoriales et de notre seconde annonce en date du 7 août 2026, pour les concessions dont la résidence des descendants n'est pas connue, accompagné de Laurent HUSSON, Policier Municipal, nous nous sommes transportés au cimetière communal, à l'effet de constater l'état dans lequel se trouvent les concessions ci-après désignées. Nous avons fait les constatations suivantes :

N° de la concession	Famille	Concessionnaire à l'origine	Cimetière	Section	Empl.	Date d'achat	Défunts inhumés dans la concession	Constatations de l'état de ladite concession
	LALOUX / GRIBOUT	LALOUX GRIBOUT Eugène	Le nouveau cimetière	A	14	17/08/1923	LALOUX Eugène en 1929, GRIBOUT en 1918	Sépulture noircie et tachée de lichen, envahie par la végétation au centre. Les éléments de l'encadrement se désolidarisent les uns des autres. L'élément de droite est fracturé. La stèle penche et est fissurée en façade. Les joints sont fragilisés. Omniprésence de mousse. Présence de petite végétation au centre.
	BEAUFAYS	BEAUFAYS MATHY Valentine	Le nouveau cimetière	A	20	12/12/1923	BEAUFAYS Lucienne en 1923, BEAUFAYS Victor en 1917, BEAUFAYS Victor en 1916	Sépulture noircie et couverte de mousse, munie d'un encadrement endommagés et dont les éléments se désolidarisent les uns des autres et sont fracturés. L'ensemble s'affaisse dans le sol vers la droite. La dalle est trouée sur sa partie avant droite. Cette dernière est parsemée d'éclats. Légère présence de petite végétation. Présence de débris. Ornement du Christ ancien sur socle rouillé.
	LARIVIERE / LABARRIÈRE	LARIVIERE LABARRIERE Emma	Le nouveau cimetière	A	26	14/09/1929	LABARRIÈRE Emma en 1950, LARIVIERE Alphonse en 1929	Sépulture noircie et tachée de lichen munie d'un encadrement qui est fracturé sur sa partie droite. La dalle est endommagée au centre et s'affaisse dans le sol. La stèle penche vers la gauche. La semelle se désolidarise et est fracturée côté droit, où elle disparaît sous le revêtement du cimetière. Présence d'un arbuste qui pousse à l'avant. Présence de mousse. Ornement du Christ ancien et cassé. Décoration artificielle ancienne.
	GEORGE	GEORGE Achille	Le nouveau cimetière	A	32	15/04/1925	GEORGE Alexandre en 1925	Sépulture noircie et tachée de lichen munie d'un encadrement endommagé et dont les éléments se désolidarisent les uns des autres et sont fracturés. L'ornement de la stèle a disparu. Les joints sont fragilisés. Présence de petite végétation au centre. Présence de mousse.
	MAUCORT / TOUSSAINT	TOUSSAINT Georges	Le nouveau cimetière	A	33	14/01/1925	MAUCORT Jeanne en 1930, TOUSSAINT Emile en 1925, MAUCORT Georges	Sépulture noircie et tachée de lichen, munie d'un encadrement dont les éléments se désolidarisent les uns des autres. La stèle penche fortement vers l'avant et vers la droite. Son socle est parsemé d'éclats. Une plaque des épitaphes s'est renversée et repose, brisée au centre. Omniprésence de végétation.
504	AUGUIERE / BOURDON	MAGUIERE-BOURDON Joséphine	Le nouveau cimetière	A	34	16/08/1938		Sépulture noircie et tachée de lichen munie d'une dalle qui s'effrite fortement sur son coin avant gauche. Le marchepied s'effrite également. Armature métallique totalement rouillée apparente. La semelle se désolidarise de l'ensemble. Présence de petite végétation qui pousse dans les joints. Jardinière non entretenue dans laquelle reposent des décorations en céramique ébréchées et une décoration artificielle ancienne.

PROCÈS-VERBAL GÉNÉRAL - Second constat d'abandon **Nouveau cimetière**

N° de la concession	Famille	Concessionnaire à l'origine	Cimetière	Section	Empl.	Date d'achat	Défunts inhumés dans la concession	Constatations de l'état de ladite concession
650	CUNY / LECOMTE	CUNY André	Le nouveau cimetière	A	52	26/08/1945	CUNY Jules en 1952, CUNY née LECOMTE Juliette en 1945	Sépulture en mauvais état, noircie et tachée de lichen, munie d'une dalle éventrée en son centre. Cette dernière est parsemée de fissures et s'effrite à gauche. L'intérieur du monument est visible. Jardinière non entretenue dans laquelle pousse de la végétation. Ornement du Christ ancien. Décoration artificielle ancienne.
917	LALIE / VAUCHEZ	LALIE VAUCHEZ	Le nouveau cimetière	B	68	06/03/1947	LALIE Ferdinand en 1944, LALIE née VAUCHEZ Alix	Sépulture noircie et tachée de lichen qui s'affaisse dans le sol vers la gauche. La dalle est fracturée en son centre. On distingue l'intérieur du monument. L'encadrement est fracturé côté droit. Les éléments se désolidarisent les uns des autres. Présence de végétation abondante et d'herbes folles au centre. Présence de mousse. Ornement du Christ ancien. Décorations artificielles anciennes.
871	AIME / BADRE	BRADE Aimé	Le nouveau cimetière	C	26	08/01/1946	AIME Jean en 1953, BADRE Mélia en 1945	Vue déplorable de la sépulture. La dalle est partiellement détruite. L'intérieur du monument est visible. Armature métallique totalement rouillée apparente. La semelle est fracturée et s'est désolidarisée de l'ensemble. La stèle penche légèrement vers la droite. Omniprésence de végétation qui pousse depuis l'intérieur. Omniprésence de débris. Présence de mousse et de taches de lichen. Ornement du Christ ancien. Décoration en céramique ébréchée. Décoration artificielle ancienne. Plaques anciennes.
281	GOURY / JEAGER	GOURY JEAGER Germaine	Le nouveau cimetière	D	32	16/03/1931	GOURY Charles Gaston en 1931	Vue déplorable de la sépulture. La stèle s'est renversée et repose, brisée au centre. L'ensemble s'est affaissé dans le sol vers l'arrière. Les éléments de l'encadrement se sont désolidarisés les uns des autres. Décoration artificielle ancienne. Présence de petite végétation et de mousse.
	PELTIER	INCONNU	Le nouveau cimetière	D	46		PELTIER Louis en 1938	Sépulture noircie et tachée de lichen, envahie par la végétation à l'avant. L'ornement de la stèle est rouillé. La dalle est endommagée. L'encadrement est fissuré sur sa partie gauche. La semelle est fissurée côté droit. Présence d'une souche d'arbre à l'avant. Omniprésence de végétation au centre. Présence de mousse et de débris. Décorations artificielles anciennes.
239	RIDRIMONT / SOMSON	RIDRIMONT Emile	Le nouveau cimetière	E	1	18/11/1929	RIDRIMONT Germaine en 1981, RIDRIMONT Georges en 1959	Sépulture noircie et tachée de lichen munie d'une dalle qui est très endommagée sur son ensemble. On distingue l'intérieur du monument. L'encadrement est fracturé à l'avant. Ses éléments se désolidarisent les uns des autres. Omniprésence de débris. Présence de petite végétation. Présence de mousse. Ornement du Christ ancien. Décoration en céramique ébréchée.

PROCÈS-VERBAL GÉNÉRAL - Second constat d'abandon **Nouveau cimetière**

N° de la concession	Famille	Concessionnaire à l'origine	Cimetière	Section	Empl.	Date d'achat	Défunts inhumés dans la concession	Constatations de l'état de ladite concession
334	MARCHAL / DIEUDONNE	DIEUDONNE MARCHAL Marie	Le nouveau cimetière	E	3	05/12/1933	DIEUDONNE André en 1933, DIEUDONNE Robert en 1954, MARCHAL Marie en 1952	Sépulture noircie et tachée de lichen munie d'une dalle qui est très endommagée sur son ensemble. On distingue l'intérieur du monument. La plaque des épitaphes est fissurée. Présence d'éléments en béton cassé qui reposent au centre. Armature métallique totalement rouillée apparente. Omniprésence de débris et de végétation. Présence de mousse. Ornement du Christ endommagé. Décoration en céramique ébréchée. Décoration artificielle ancienne.
598	PARMENTIER / DESCLEZ	DESCLEZ Léon	Le nouveau cimetière	E	14	17/12/1943	LAROSE Maria en 1940, PARMENTIER Gérard en 1957, DESCLEZ Joséphine en 1922, PARMENTIER née DESCLEZ Marie en 1964	Sépulture en mauvais état, noircie et qui s'effrite fortement sur son ensemble. La dalle est très endommagée sur sa partie arrière droite. On distingue l'intérieur du monument. Armature métallique totalement rouillée apparente. La semelle est très endommagée. Omniprésence de végétation et de débris. Présence de mousse. Ornement du Christ ancien.
	PIHET / DUPONT	PIHET-SCHERR Marcel	Le nouveau cimetière	E	25	26/08/1945	PIHET née DUPONT en 1950	Sépulture en mauvais état, noircie et couverte de taches de lichen qui s'affaisse dans le sol vers la gauche. La partie supérieure de l'ornement de la stèle a disparu. La partie restante est piquée de rouille. L'encadrement est fissuré. Omniprésence de débris. Ornement du Christ ancien. Présence de mousse et de végétation en abondance. Décorations artificielles anciennes. Plaque ancienne. Pot cassé.

De ces constatations dont il résulte que lesdites concessions continuent à se trouver à l'état d'abandon, aucun acte d'entretien n'ayant été effectué depuis le premier constat d'abandon qui a fait l'objet des formalités de publicité prévues par la loi, nous avons dressé le présent procès-verbal.

REVIN, le 17 septembre 2026


 Damien JONET
 Adjoint au Maire


 Laurent HUSSON
 Policier Municipal